

César Augusto Borges Fraga


Coordenação de Conectividade de Clientes - GER

Dezembro/2019



Principais problemas para implantação de circuitos por operadora

- Fornecedor aderente aos termos da RNP para entrega de circuito.
- Entrega no prazo.
- Testes de homologação do circuito.





Principais problemas para implantação de circuitos por operadora

- Fornecedor capacitado para entrega de circuito.
- Entrega no prazo.
- Testes de homologação do circuito.






Manual Técnico de Testes de Aceite de Soluções de Conectividade de Clientes & Otimização dos Testes utilizando o MonIpê

- 2016 distribuição de 81 kits de medições de baixo custo.
- 2017 elaboração do Manual Técnico de Testes de Aceite de circuitos.
- 2017 otimização do MonIpê para realizações de testes de aceite de conectividade.




Parâmetros dos Testes

- Taxa de perda de pacotes: entre 0,00% e 0,10%;
- Vazão (troughput) média: entre 95% e 100%;
- Retardo de ida e volta (RTT Round Trip Delay): ≤ 50 ms.






Circuitos simétricos






Circuitos assimétricos






Aumento de capacidade de testes

- Solicitação de upgrades de circuitos acima de 1 Gb/s
- Projetos de Engenharia





Próximos desafios – Testes 100 Gb/s





Obrigado!

César Augusto Borges Fraga

(21)2102-9678

cesar.fraga@rnp.br





